



Release note

## **HDTV Receiver 2S(C)-HD 950**

**WICHTIG** bitte lesen:

Sollte nach dem Update Probleme auftreten, führen Sie einen Werksreset mit dem Menüpunkt „Installation/Grundeinstellungen/Werkseinstellungen“ durch.

Bitte sichern Sie vor dem Werksreset Ihre Einstellungen -> Menü/Kanaleinstellungen/Software Manager

### **So führen Sie ein Softwareupdate durch:**

1. Entpacken Sie die Datei auf einen USB-Datenträger.
2. Jetzt verbinden Sie das USB Gerät mit den Receiver,
3. Am Receiver wählen Sie über das Menü/Multimedia/USB das Updatefile „\*.dlp“ vom USB-Datenträger
4. Bestätigen Sie die Abfrage mit "Ja"
5. Das Update ist abgeschlossen wenn der Receiver neu startet.