



Release note CSR 44 Software Version 1.30

So führen Sie ein Softwareupdate durch:

Die Software kann nur mittels OTA-update aufgespielt werden!

1. Drücken Sie die Menütaste
2. Mit den Cursor-Tasten links/rechts den Menüpunkt „CAS“ anwählen
3. Mit den Cursor-Tasten auf/ab den Untermenüpunkt „Upgrade Software“ anwählen. Lässt sich der Untermenüpunkt „Upgrade Software“ nicht anwählen ist zurzeit das Update nicht verfügbar!
4. Mit OK das Upgrade starten.

Verbesserungen:

- Teletext wurde teilweise nicht richtig eingelesen. Dies wurde behoben.
- Audio/Video Synchronisation wurde verbessert.
- Bei der Länderumschaltung funktionierte der Dolby-Audio-Ausgang nicht. Wurde behoben.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Triax Support-Team

